

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Заведующая
Рыпакова Ирина Викторовна
«___» _____ 20___ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Муниципальное образование
г. Мурманск

«___» _____ 20___ г.

Наименование территориального
образования

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27 (структурное подразделение)

1.2. Адрес объекта г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, дом 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажа, 1363,6 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5800,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрено

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, дом 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация -реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут автобуса №10, маршрут троллейбуса № 4 ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта по ул. Адмирала флота Лобова в сторону р-на Роста 250 м , по ул. Адмирала флота Лобова в сторону пр. Героев- Североморцев 230 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей части, высотой более 0,04 м; укладка бетонных плит не ровная, толщина швов между плитами- более 0,015 м).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	План земельного участка Пр. № 1	1.1.1.,1.1.2.,1.1.3.,1.2.1.,1.2.2., 1.2.3.,1.2.4.,1.2.5.,1.2.6.,1.2.7., 1.2.8.
2	Вход (входы) в здание	ВНД	а,а1,а2, б2,в, а4,а5,а6,б1,а8, а9,а10,а11	2.1.1.,2.1.2.,2.1.3.,2.1.4. 2.3.1.- 2.3.4., 2.4.1.-2.4.6. 2.5.1.- 2.5.6.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	1,28,25,2, 5, 53,55,4,14,15,16, 11, 12, 16, 31,45,46, 47,48, 32-(1эт.), 16,24,25,17, 18,1,2,4,3,8,9- (2эт.)	3.1.1.-3.1.18.,3.2.1., 3.2.2., 3.5.1-3.5.25., 3.6.1.-3.6.25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	51,52,22,18, 21,8,7-(1эт.), 25,29,18,19, 3,4,9,14-(2эт.) 48-1эт. 15-2эт.	4.1.1.-4.1.9. 4.1.10.- 4.1.17. 4.2.1. 4.2.2.

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	19,9-(1эт.) 10,11,12,5,6,27,28,21,22-(2эт.) 6,15-(1эт.) 2,8,24,17-(2эт.)	5.1.1.-5.1.6. 5.1.7.-5.1.32. 5.3.1.- 5.3.6.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	1,2,3(калитки), а,а1,а2, б2,в, а4,а5,а6,б1,а8, а9,а10,а11 (входы) 16,12,1,49,3,9, 18,25,5,53,28 29	6.1.1.,6.1.2.,6.1.3.,6.1.4. 6.1.5.,6.1.6.,6.1.7.,6.1.8.,6.1.9., 6.1.10. 6.1.11.,6.1.12.,6.1.13.,6.1.14., 6.1.15.,6.1.16.,6.1.17.,6.1.18., 6.1.19.,6.1.20.,6.1.21.,6.1.22., 6.1.23.,6.1.24.,6.1.25.,6.1.26. 6.2.1., 6.3.1 - 6.3.31.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	1,2,3	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: здание введено в эксплуатацию в 1983 году г. Дальнейший рост показателя до «частичной доступности» может быть выполнен лишь в порядке реализации мероприятий по реконструкции здания. Для достижения показателя «полностью доступные» обустройство и адаптация объекта может быть выполнена лишь в ходе нового строительства, где при разработке проектных архитектурно-планировочных решений будут учтены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Это должно обеспечить равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ

В рамках исполнения муниципальной программы: 2025-2030 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

После проведения организационных мероприятий обучения персонала. Оказания ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности повысился до доступно условно (ДУ).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _ВНД_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)_____

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 62 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

<u>Тельянова Светлана Александровна – заместитель заведующей</u>	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
<u>Козюлько Марина Николаевна – начальник хозяйственного отдела</u>	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией(название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27 г. Мурманск ул. Адмирала флота Лобова ,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1,2,3	1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.	1. Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте 2. Отсутствует мнемосхема движения по прилегающей территории	Все	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	4,5,6, 7.	1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.	Асфальтовое покрытие неровное, ширина трещин покрытия- более 0,015 м Отсутствуют тактильные средства на покрытие пешеходных путей; информация изменения направления движения	Все	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
1.3	Лестница (наружная)	Есть	а,а6, а9, а18	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.	1. Отсутствует твердое однородное покрытие, не допускающее скольжение при намокании входной площадки 2. отсутствует желтая маркировка на первой и последней ступенях лестничных маршей Отсутствует маркировка тактильным шрифтом начала и окончания поручня	Все	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К	Технические решения	Разработка инструкции-

			—	—			невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	положения «О работе с инвалидами»
1.5	Автостоянка и парковка	нет	—	—	отсутствуют	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	Все	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию	ВНД	План земельного участка Пр. № 1	1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На основании проведенного обследования доступности функциональной зоны определено, что анализируемые фактические показатели всех элементов частично (полностью) не соответствует показателю норматива, имеются рекомендации по адаптации (вид работы). Функциональная зона объекта условно доступна для указанных категорий инвалидов (присутствует ряд элементов, направленных на повышение доступности). Решение об условной доступности может быть принято после согласования с общественной организацией инвалидов в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно- функциональных элементов и организации помощи инвалиду со стороны сотрудников ОСИ. Формирование доступности объекта для инвалидов может осуществляться путем проведения мероприятий 2 этапа, которые требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, они могут быть и реализованы в предстоящем финансовом периоде, в том числе в рамках целевых программ. Техническое решение невозможны – дальнейший рост показателя по частичной доступности может быть выполнен лишь в порядке реализации мероприятий по реконструкции.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 27
г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, дом 13.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	а, аб, а9, а18	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.	1. Отсутствует твердое однородное покрытие, не допускающее скольжение при намокании входной площадки 2. отсутствует желтая маркировка на первой и последней ступенях лестничных маршей Отсутствует маркировка тактильным шрифтом начала и окончания поручня	Все	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
2.2	Пандус (наружный)	нет	—	-	отсутствует	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	a, a1, a2, a4, a5, a6, a8, a9, a10, a11	2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.	Поверхность площадки: отсутствует твердое покрытие, не допускающее скольжения при намокании, подогрев (при особых климатических условиях) Отсутствует вывеска названия учреждения со шрифтом Брайля	Все	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
2.4	Дверь (входная)	Есть	План земельного участка Пр №1	2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6.	Дверной проем ширина- менее 0,9м	К	Замена дверей с шириной проема не менее 0,9 м	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
					Крепление двери: - на петлях одностороннего действия отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто»; - не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;		Устройство петель одностороннего действия с фиксаторами, обеспечивающих задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
					Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте более 0,3-0,9 м от уровня пола		Оборудование нижней части двери противоударной полосой и смотровым и панелями	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
					Отсутствует яркая контрастная маркировка на уровне от 1,2 до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	К, О, С	Устройство яркой контрастной маркировки	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

2.5	Тамбур	Есть	12,16, 28,5, 53,1	2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6.	Размеры тамбуров: -глубина менее 1.8 м -ширина менее 2.2 м	Все	Устройство тамбура по указанным размерам	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
					Покрытие пола твердое, но допускающее скольжение при намачивании	все	Устройство противоскользящего покрытия.	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют входы в здание приспособленные для МГН с поверхности земли	все	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно - планировочными особенностями здания: может быть выполнено лишь в порядке реконструкции	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов в здание)	ВНД	План земельного участка Пр.№ 1 12,16,28,53,1	2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на основании проведенного обследования доступности функциональной зоны определено, что анализируемые фактические показатели всех элементов частично (полностью) не соответствуют показателю норматива, имеются рекомендации по адаптации (вид работы). Функциональная зона объекта условно

доступна для указанных категорий инвалидов (присутствует ряд элементов, направленных на повышение доступности).

Решение об условной доступности может быть принято после согласования с общественной организацией инвалидов в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов и организации помощи инвалиду со стороны сотрудников ОСИ. Формирование доступности объекта для инвалидов может осуществляться путем проведения мероприятий 2 этапа, которые требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде, в т.ч. в рамках целевых программ. Технические решения невозможны – дальнейший рост показателя по частичной доступности может быть выполнен лишь в порядке реализации мероприятий по реконструкции.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г. Мурманска № 27

г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, дом 13.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	2,25,55 31,4,32 14,45-1 этаж 1,16,17 ,24,2,8 - 2 этаж	3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18.	Отсутствуют горизонтальные поручни на высоте 0,85 м до 1,1 м от пола Отсутствуют звуковые и др. информаторы, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и для посетителей с дефектами слуха. Указатели для тактильного восприятия (контакта), дублированные шрифтом Брайля. Направляющие тактильные дорожки вдоль стены.	Все	Оборудование горизонтальными поручнями на высоте 0,85 м до 1,1 м от пола. Установка аудиовизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом. Оборудование путей движения и холла системой средств информации и сигнализации.	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	План Этажа Пр. № 2	3.2.1., 3.2.2.	1. Отсутствуют рельефные обозначения этажей 2. Отсутствует желтая маркировка на первой и последней ступенях лестничных маршей 3. Отсутствует маркировка тактильным шрифтом начала и окончания поручней. Завершающие части поручней менее 0,3 м. 1. Оборудование этажей рельефными обозначениями 2. Оборудование желтой маркировочной лентой первой и последней ступеней лестничного марша 3. Оборудование тактильной маркировкой начала и окончания поручней	Все	1. Оборудование этажей рельефными обозначениями 2. Оборудование желтой маркировочной лентой первой и последней ступеней лестничного марша 3. Оборудование тактильной маркировкой начала и окончания поручней	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

					тактильной маркировкой начала и окончания поручней. Завершающие части поручней менее 0,3 м						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	–	-	отсутствуют	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»			
3.5	Дверь	Есть		3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.7., 3.5.8., 3.5.9., 3.5.10.	Отсутствуют информирующие обозначения помещений (дублирование рельефными знаками)	все	Установка таблички с устройством звукового и тактильного дублирования визуальной информации.	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»			
				3.5.11. 3.5.12. 3.5.13. 3.5.14. 3.5.15.	Дверной проем менее 0,9 м					Замена двери с шириной проема не менее 0,9 м Организация сопровождения	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
				3.5.16. 3.5.17. 3.5.18. 3.5.19. 3.5.20. 3.5.21. 3.5.22. 3.5.23. 3.5.24. 3.5.25.	Крепление двери: - на петлях одностороннего действия отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто»; - не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительно стью не менее 5 сек. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м					Устройство креплений двери, обеспечивающих задержку автоматического закрывания продолжительно стью не менее 5 сек.	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
					Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; -отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте более 0,3 – 0,9 м от уровня пола					Оборудование нижней части двери противоударной полосой и смотровыми панелями	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	4,31,25, 28,2,1, 7,18,48, 46,47 1 этаж 1,16,18, 25,3,9, - 2 этаж	3.6.1. -. 3.6.25.	Проектные решения здания не обеспечивают безопасность МГН всех категорий. Допускается: эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам. Отсутствует пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей	Все	Устройство пандуса (подъемной платформы) на путях эвакуации	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами и устройство тактильного предупреждающего пути, выложенного тактильной плиткой или др. тактильными элементами Установка табличек с устройством звукового и тактильного дублирования визуальной информации. входам и на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей		Устройство тактильного предупреждающего о пути, выложенного тактильной плиткой или др. тактильными элементами Установка табличек с устройством звукового и тактильного дублирования визуальной информации.	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	2,25,55,31,4,32 14,45,28,2,1, 7,18,48,46,47 1 - 1 этаж 1,16,17,24,2,8, 18,25,3,9 - 2 этаж	3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10., 3.1.11. 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14. 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17. 3.1.18.3.2.1., 3.2.2. 3.5.1.,3.5.2.,3.5.3.,3.5.4.,3.5. .5.,3.5.6.,3.5.7.,3.5.8.,3.5.9., 3.5.10-3.5.25., 3.6.1.- 3.6.25.	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на основании проведенного обследования доступности функциональной зоны определено, что анализируемые фактические показатели всех элементов частично (полностью) не соответствуют показателю норматива, имеются рекомендации по адаптации (вид работы). Функциональная зона объекта условно доступна для указанных категорий инвалидов (присутствует ряд элементов, направленных на повышение доступности). Решение об условной доступности может быть принято после согласования с общественной организацией инвалидов в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов и организации помощи инвалиду со стороны Сотрудников ОСИ. Формирование доступности объекта для инвалидов может осуществляться, в том числе планирования средств на их исполнение, они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде, в т.ч. в рамках целевых программ.

Технические решения невозможны – дальнейший рост показателя по частичной доступности может быть выполнен лишь в порядке реализации мероприятий по реконструкции.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7, 8, 18, 21 - 1 этаж 3, 4, 9, 14, 18, 19, 25, 29 - 2 этаж	4.1.1. - 4.1.17.	1. Ширина дверных проёмов менее 0,9 м 2. Высота порога в двойном проеме более 0,015 м	К К	Замена дверей с шириной проема не менее 0,9 м 2. Демонтаж порогов	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	48 - 1 этаж 15 - 2 этаж	4.2.1. 4.2.2.	1. Ширина проходов в залах не обеспечивает ширину свободного проезда кресла-коляски 0,9 м	Все	Технически е решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация не обозначение помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки: - на высоте 1,4 до 1,75 м - дублирование рельефными знаками	Все	Технически е решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания(целевого помещения объекта)	ВНД	7, 8, 18, 21,48 - 1 этаж 3, 4, 9, 14, 18, 19, 25, 29, 15 - 2 этаж	4.1.1.-4.1.17. 4.2.1., 4.2.2.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на основании проведенного обследования доступности функциональной зоны определено, что анализируемые фактические показатели всех элементов частично (полностью) не соответствуют показателю норматива, имеются рекомендации по адаптации (вид работы). Функциональная зона объекта частично доступна для указанных категорий инвалидов (присутствует ряд элементов, направленных на повышение доступности). Решение об условной доступности может быть принято после согласования с общественной организацией инвалидов в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов и организации помощи инвалиду со стороны сотрудников ОСИ. Формирование доступности объекта для инвалидов может осуществляться путем проведения мероприятий, которые требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде, в т.ч. в рамках целевых программ. Технические решения невозможны – дальнейший рост показателя по частичной доступности может быть выполнен лишь в порядке реализации мероприятий по реконструкции.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий аключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска
№ 27 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9, 19 - 1 этаж 10, 11, 12, 5, 6, 21, 22, 23, 27, 28 - 2 этаж	5.1.1.- 5.1.32.	Отсутствует оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), -аварийное освещение Рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, крючки для костылей и др. принадлежностей	Все	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	отсутствует	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	6, 15 - 1 этаж 2, 8, 17, 24 - 2 этаж	5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6.	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной менее 2,4 м и 1,8 м	К, О	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»

	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании не оборудованы универсальные кабины, доступные для всех категорий граждан Отсутствуют поручни, штанги, поворотные сидения в санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Отсутствуют информирующие обозначения помещений.	Все	Устройство специальных кабин для инвалидов Устройство необходимого оборудования в санитарной комнате Оборудование информационными и тактильными табличками	Разработка инструкции-положения «О работе с инвалидами»
--	-------------------------	--	--	--	--	-----	--	---

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВДН	9, 19 - 1 этаж 10, 11, 12, 5, 6, 21, 22, 23, 27, 28 - 2 этаж	5.1.1.- 5.1.32 5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4. 5.3.5.5.3.6.	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на основании проведенного обследования доступности функциональной зоны определено, что анализируемые фактические показатели всех элементов частично (полностью) не соответствуют показателю норматива, имеются рекомендации по адаптации (вид работы). Функциональная зона объекта условно доступна для указанных категорий инвалидов (присутствует ряд элементов, направленных на повышение доступности).

Решение об условной доступности может быть принято после согласования с общественной организацией инвалидов в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов и организации помощи инвалиду со стороны сотрудников ОСИ. Формирование доступности объекта для инвалидов может осуществляться путем проведения мероприятий 2 этапа, которые требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде, в т.ч. в рамках целевых программ.

Технические решения невозможны – дальнейший рост показателя по частичной доступности может быть выполнен лишь в порядке реализации мероприятий по реконструкции.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, дом 13

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	1,2,3(калитки), а,а1,а2, б2,в, а4,а5,а6, б1,а8,а9, а10,а11 (входы) 16,12,1,4 9,3,9, 18,25,5,5 3,28 29	6.1.1. - 6.1.24.	Отсутствуют комплексная система информации обеспечивающая определять свое местонахождения на объекте	Все	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции и-положения «О работе с инвалидами»
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют комплексная система информации обеспечивающая определять свое местонахождения на объекте	С,Г	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции и-положения «О работе с инвалидами»
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют комплексная система информации обеспечивающая определять свое местонахождения на объекте	С	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания	Разработка инструкции и-положения «О работе с инвалидами»
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют комплексная система информации		Технические решения невозможны-	Разработка инструкции

					обеспечивающая определять свое местонахождения на объекте		организация альтернативной формы обслуживания	ии-положения «О работе с инвалидами»
--	--	--	--	--	---	--	---	--------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
системы информации на объекте	ВДН	1,2,3(калитки), а,а1,а2, б2,в, а4,а5,а6,б1,а8,а9, а10,а11 (входы) 16,12,1,49,3,9, 18,25,5,53,28 29	6.1.1. - 6.1.24.	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К.О.С.Г.У)